

OBI®

Rückrufaktion

**Einhell Konvektoren der Bezeichnungen
KON 2000 und KON 2000 TT**

Trotz intensiver Prüfung strikt nach geltenden GS-Richtlinien haben wir leider feststellen müssen, dass bei den Produkten von Einhell, **KON 2000** (Artikelnr. 23.386.00) sowie **KON 2000 TT** (Artikelnr. 23.386.50) mit der **I.-Nr. 01014** (Auslieferzeitraum **2004 bis 2007**) durch Entzündung von Kunststoffbauteilen die Gefahr eines Gerätebrandes besteht. So besteht auch das Risiko erheblicher Personen- und Sachschäden.

Was ist zu tun?

Besitzer werden gebeten zu prüfen, ob das Produkt eine der beiden oben bezeichneten Artikelnummern und die **I.-Nr. 01014 auf dem Typenschild (Geräterückseite rechts unten)** hat. Falls das Typenschild nicht mehr vorhanden sein sollte, ist zu prüfen, ob das Gerät **blaufarbige Schalter** hat (Die Geräte mit grauen Schaltern und anderer I.-Nr. sind davon nicht betroffen).

Betroffene Geräte sind aufgrund der Brandgefahr **sofort vom Netz zu nehmen** (Stecker ziehen!) und künftig nicht mehr zu benutzen. Kunden, die das Gerät entgegen den Sicherheitshinweisen in der Betriebsanleitung an eine fest verlegte Elektroleitung installiert haben sollten, sind dazu aufgerufen, das Gerät **sofort** abzumontieren und ebenso nicht weiter zu nutzen. Hier besteht eine besondere Brandgefahr. **Betroffene Geräte werden gegen ein Ersatzgerät ausgetauscht.**

Einhell hofft auf Verständnis und entschuldigt sich für entstandene Mühen. Selbstverständlich wird die Qualität aller Produkte weiterhin verantwortungsvoll überprüft, gesichert und verbessert.

Bitte bringen Sie das Gerät in Ihren nächsten OBI Markt zurück, wir werden es Ihnen gegen ein gleichwertiges ersetzen.



**Bei Fragen erhalten Sie Hilfe
in Ihrem OBI Markt
oder bei:**

**Einhell Österreich GmbH,
Brunnerstrasse 81 A, 1230 WIEN**

Tel. 0043 1 869 14 80 - 0

Fax. 0043 1- 869 14 80 - 80

info@einhell.at

Einhell